



Naam

Merk BMW Voertuig-identificatienr. WBA1C91

Alsnog te overleggen bescheiden

Uw voertuig voldoet niet aan de volgende aspecten van de Regeling voertuigen (er is aangegeven wat van toepassing is):

- Scherp/uitstekend deel levert gevaar op voor derde 5.\*.48
- Deur/laadklep/motorkap/kofferdeksel sluit niet goed 5.\*.41  
Toelichting: linker deuren
- Eén of meer deurstijlen zijn ernstig vervormd  
Toelichting: linker b stijl

Na fiscaal akkoord ontvangt u een kentekencard of bewijs van inschrijving, een tenaamstellingscode en een brief met aanvullende informatie. In het kentekenregister krijgt het voertuig een Wachten Op Keuren-status(WOK). Op het moment dat het voertuig ingeschreven en tenaamgesteld is, geldt een verbod voor het rijden op de weg. Om de WOK 2-status op te heffen moet u, na ontvangst van de kentekencard of het bewijs van inschrijving en het herstel van bovengenoemde aspecten, het voertuig voor een controlekeuring aanbieden bij één der 16 keuringsstations van de RDW.

U kunt een afspraak maken voor een

### controlekeuring

via [www.rdw.nl](http://www.rdw.nl) (kies: "keuringsafspraak maken", "Controle keuring naar aanleiding van eerdere keuring bij de RDW")  
of via tel. 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).  
Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden.

### Plaats, datum en ondertekening technisch medewerker RDW

Keuringsstation Heerenveen

Datum 15-10-2015

Naam P. Hockstra

Handtekening